

Motorspindel

Motor Spindle

Broche à moteur


Leistungs- und Drehmomentdiagramm Power- and Torque-Diagram Diagramme de puissance et couple

HF 33 A 50 P

Leistung
 Power
 Puissance

 Drehmoment
 Torque
 Couple

 Werte
 Values
 Valeurs



		n x 1000 [min-1/RPM]	30	60
P [W]	S1-100%		110	200
	S6-40%		143	260
M [Ncm]	S1-100%		3.5	3.2
	S6-40%		4.6	4.1

B40-101

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60 °C
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60 °C
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60 °C