

Motorspindel

Motor Spindle

Broche à moteur



Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagramm
 Diagramme de puissance et couple

HF 45.10 S 60

Leistung
 Power
 Puissance

 Drehmoment
 Torque
 Couple

 Werte
 Values
 Valeurs



	n x 1000 [min-1/RPM]	60
P [W]	S1-100%	750
	S6-40%	975
M [Ncm]	S1-100%	11.9
	S6-40%	15.5

B40-142

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60 °C
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60 °C
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60 °C