

# Motorspindel


## Motor Spindle

## Broche à moteur


### Leistungs- und Drehmomentdiagramm Power- and Torque-Diagram Diagramme de puissance et couple

### HF 45.11 A 60 ohne Kühlung/without Cooling

Leistung  
 Power  
 Puissance



Drehmoment  
 Torque  
 Couple



Werte  
 Values  
 Valeurs

n x 1000 [min-1/RPM]		35
P [W]	S1-100%	475
	S6-40%	550
M [Ncm]	S1-100%	13
	S6-40%	15

B40-141