

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur


Leistungs- und Drehmomentdiagramm Power- and Torque-Diagram Diagramme de puissance et couple

HF 45 A 50

Leistung
Power
Puissance



Drehmoment
Torque
Couple



Werte
Values
Valeurs

	n x 1000 [min-1/RPM]	60
P [W]	S1-100%	550
	S6-40%	715
M [Ncm]	S1-100%	8.8
	S6-40%	11.4

B40-142

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60 °C
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60 °C
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60 °C