

# Motorspindel


## Motor Spindle

## Broche à moteur

### Leistungs- und Drehmomentdiagramm Power- and Torque-Diagramm Diagramme de puissance et couple

### HF 45 A 60

Leistung  
 Power  
 Puissance  
  
 Drehmoment  
 Torque  
 Couple  
  
 Werte  
 Values  
 Valeurs



	n x 1000 [min-1/RPM]	60
P [W]	S1-100%	750
	S6-40%	975
M [Ncm]	S1-100%	11.9
	S6-40%	15.5

B40-142

Wärmeableitung muss über den Spindelhalter erfolgen; max. Gehäusetemperatur 60°C  
 Heat must be dissipated via spindle holder; max. external housing temperature 60°C  
 La dissipation de chaleur doit se faire à travers le support de broche; Température max. du corps 60°C