

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur

Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagram
 Diagramme de puissance et couple

HF 100 AI/DI/SI 50

S1-100%: 13A/350V



B40-427