

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur


Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagram
 Diagramme de puissance et couple

HT 22 D/S 100 P

Leistung
 Power
 Puissance



Drehmoment
 Torque
 Couple



Werte
 Values
 Valeurs

| | | n x 1000 [min-1/RPM] | 20 | 60 |
|---------|---------|----------------------|-----|-----|
| P [W] | S1-100% | | 74 | 180 |
| | S6-40% | | 98 | 234 |
| M [Ncm] | S1-100% | | 3.5 | 2.8 |
| | S6-40% | | 4.7 | 3.7 |

B40-007