

Motorspindel


Motor Spindle

Broche à moteur

Leistungs- und Drehmomentdiagramm
 Power- and Torque-Diagramm
 Diagramme de puissance et couple

HT 120 A/D 72

S1-100%: 12A/400V



4 polig
4 poles
B40-495